

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.


4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика


Шкаф угловой Трио



г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru






Конфирмат

Шуруп универсальный

Гвоздь



Трубка

Штангодержатель

Полкодержатель



Петля 45

Опора
регулируемая

Порядок сборки шкафа

1. В детали № 1 и № 4 забиваем полкодержатели № 19 с помощью молотка.
2. На детали № 1 и № 5 крепим штангодержатели № 13 с помощью шурупов № 12.
3. На деталь № 3 крепим опоры № 22 с помощью шурупов № 12.
4. К деталям № 2 и № 3 крепим детали № 1 № 4 и № 5 с помощью конфирматов № 17, (вставляем трубку № 20 в штангодержатели № 13)
5. Скрепляем детали № 4 и № 5 с помощью конфирматов № 17.
6. К деталям № 1 и № 5 крепим детали № 8 и № 9 с помощью конфирматов № 17.
7. К деталям № 1 и № 4 крепим деталь № 7 с помощью конфирматов № 17.
8. К деталям № 1 № 3 № 5 и № 2 крепим задние стенки ДВПО № 10 с помощью гвоздей № 18, (прокладываем между ДВПО Н-планку № 21).
9. К деталям № 1 № 3 № 2 и № 4 крепим заднюю стенку ДВПО № 11 с помощью гвоздей № 18.
10. К детали № 6 крепим петли № 14 с помощью шурупов № 12.
11. Деталь № 6 крепим к детали № 1 с помощью шурупов № 12.
12. Производим регулировку детали № 6 с помощью болтов в петлях № 14.

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2100x446
2	Верх	1	797x797
3	Дно	1	797x797
4	Перегородка 1	1	2068x350
5	Перегородка 2	1	2068x446
6	Дверь с зеркалом	1	2096x496
7	Полка	4	335x350
8	Полка большая	2	781x300
9	Стяжка	1	781x100
10	ДВПО	2	2095x403
11	ДВПО	1	2095x362

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
12	Шуруп универсальный	50
13	Штангодержатель	2
14	Петля 45	5
15	Клик ап	2
16	Заглушка к конфирмату	16
17	Конфирмат	36
18	Гвоздь	100
19	Полкодержатель	12
20	Трубка 776мм	1
21	Планка соединительная Н-образ	1
22	Опора	5